



วิธีการหุ้มผ้าฉนวนทนความร้อน

1. หุ้มผ้าฉนวนทนความร้อนรอบๆ ครอบงูบ (ไซลินเดอร์)



2. ตัดให้แน่นด้วยเทปหนามเตย (เวลโครเทป)



โครงสร้างและวัสดุของผ้าฉนวนทนความร้อน


※ฮีตเตอร์
อุณหภูมิ ~ 400°C → ผ้าใยแก้ว

※ฮีตเตอร์
อุณหภูมิ ~ 700°C → ผ้าซิลิกา

ผ้าใยแก้ว

ฉนวนใยแก้ว

ผ้าใยแก้ว




ตัวอย่างการหุ้ม

ตัวอย่าง 1



ก่อนหุ้ม



หลังหุ้ม

ตัวอย่าง 2



ก่อนหุ้ม



หลังหุ้ม

เครื่องฉีดพลาสติก

เครื่องอัดรีดขึ้นรูป

ข้อเสนอ

ผลิตภัณฑ์นี้มีผลทำให้พลังงานไฟฟ้าของฮีตเตอร์ที่ใช้กับชิ้นส่วนแม่พิมพ์ครอบงูบนั่นลดลง
กรุณาตรวจสอบล่วงหน้าว่าประสิทธิภาพความร้อนที่ปรับปรุง และความรวดเร็วในการทำความร้อน
ของฮีตเตอร์ที่เพิ่มขึ้นจะมีผลกระทบต่อสินค้าที่ผลิตหรือไม่

ผ้าฉนวนกันความร้อน
ค่าไฟฟ้าลดลง

THREE HIGH
CO.,LTD. SINCE 1990




เว็บไซต์: www.threehigh.com
Mail: info_overseas@threehigh.co.jp

สำนักงานใหญ่/โรงงาน

4-42-16 อิงาจิยามาเตะ, ซึซึกิ, โยโกฮาม่า, จังหวัดคานางาวะ 224-0023 ประเทศญี่ปุ่น
โทร. +81-45-590-5561 แฟกซ์ +81-45-590-5571



THREE HIGH
CO.,LTD. SINCE 1990



เปรียบเทียบ

ถ้าไม่มีผ้าฉนวนกันความร้อน



มาก	ความร้อนที่ระบายออกมา	น้อย
ช้า	ความเร็วในการทำความร้อนของฮีตเตอร์	เร็ว
มาก	พลังงานไฟฟ้า	น้อย
แพง	ค่าไฟฟ้า	ถูก

ถ้ามีผ้าฉนวนกันความร้อน

ตรวจสอบข้อมูล



ข้อมูลก่อน-หลังหุ้มผ้าฉนวนกันความร้อน



ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่รวบรวมได้โดยเฉลี่ยเปรียบเทียบได้ดังนี้

